



Automotores La Huerta S.A. DE C.V.

Calzada la Huerta No. 1965
 Los Pinos de Michoacán
 Morelia, Michoacán
 C.P. 58057
 R.F.C. AHU821206B38 Tel. (443) 326 1126

Régimen Fiscal : 601 Regimen General De Ley Personas Morales

Factura

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Serie y Folio: FESR 151018
 Folio Fiscal: F972E6AC-8880-42C6-BE57-7013D971ABAF
 Fecha/Hora Certificación: 2018-03-15T10:18:24
 Forma Pago: 03 Método Pago: PUE
 Tipo de Comprobante: I
 Condición de Venta: CONTADO
 Uso CFDI: G03

Datos del Cliente: 00007321
 INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACAN
 Dirección: BRUSELAS 118
 Colonia: VILLA UNIVERSIDAD
 Población: MORELIA
 C.P. 58060 Estado: MICHOACAN Telefono: 3221400
 R.F.C.: IEM950525126

Datos de la Unidad:
 No Orden : 109372 Tipo de Orden : OS CLIENTE
 Marca : VOLKSWAGEN Localización : 1 NARANJA
 Modelo : 2015 KM : 33014
 GOL Fecha Venta : 27/01/2015
 Placas : PFD311J Fec. Fin Gar.: 27/01/2017
 Serie : 9BWAB05U2FP142513 Asesor: FERNANDO ESQUIVEL SA

Lugar de Expedición: 58057
 CALZADA LA HUERTA No 1965
 LOS PINOS DE MICHOACAN
 N° Póliza :
 Siniestro :

Partes y Accesorios / Mano de Obra / Trabajos en Otros Talleres

Cant.	CveProd	Serv	U.Medida / Cve.	N° Identificación	Descripción	Precio	Desc	Tasa	Ocuota	Tipo	Factor	Tipo	Impuesto	Imp	VA	Importe
1.00					Servicio de Mantenimiento 45,0	2,571.78				0.16000	Tasa	002				2,571.78
1.10			Unidad de servicio		SERVICIO 45,000 KMS	594.00	653.40									
0.50			Unidad de servicio		SERVICE DE L-QUIDO DE FREN	594.00	297.00									
0.10			Unidad de servicio		CARTUCHO FILTRO AIRE SUSTITUIDO	594.00	59.40									
1.00			Pieza		FILTRO DE ACEITE	120.00	120.00									
2.00			Pieza		LIQUIDO. DE FRENOS	127.88	255.76									
0.10			Pieza		CONCENTRADO LIMPIACRISTALES	150.00	15.00									
1.00			Pieza		FILTRO. AIR	320.00	320.00									
0.01			Pieza		GEL AMBIENTAL (TAMBO CON 5 LITROS)	800.00	8.00									
1.00			Pieza		TAPON CARTER ALLEN	55.00	55.00									
4.30			Pieza		ACEITE SINTETICO TAMBO	150.97	649.17									
1.00			Unidad de servicio		Materiales Dive	139.05	139.05									
1.00					Total Servicio de Mantenimiento	2,571.78	2,571.78									
** OPERACIONES ADICIONALES AUTORIZADAS **																
** POR EL CLIENTE **																
1.00	78181500		Unidad de servicio	E48 LAV	LAVADO	70.00	70.00									0.00
1.00					Total											



N° de Serie del Certificado del SAT : 00001000000404594081
 Sello Digital del CFDI :
 IGHAbGY5gyu5X89Ej654F
 +sy1YmW9bz4wUortsvHg9hzptPYT18h091hycObtuaY06ZNGxpQKlq67qtVsiu2Os
 +N6MywL8SkkibSS9R3H63Mx9hdoeW5RL1DwXhLeYZIDW0/7YEPPla8Agc2Gmj1erho
 J1E+G+CTes4l
 +TW1pS45k5l0WCXnNKwriS4cUAtnZDfeHmbStleluCVtbTxojobbbzRlxTqPQg2qunRsp
 +4+ZbcimWIF4RkUsum9J75yK+P/5SmyxZth0Nepdx35TnxnEBf3YU700hZO
 +hh/0GqYIFKUZpWUdyfospWw37aSRyD0Y4nXwVMPiw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 ||1.1|F972E6AC-8880-42C6-BE57-7013D971ABAF|2018-03-15T10:18:24|SFE0807172W8|[GHAbGY5gyu5X89Ej654F
 +sy1YmW9bz4wUortsvHg9hzptPYT18h091hycObtuaY06ZNGxpQKlq67qtVsiu2Os+N6MywL8SkkibSS9R3H63Mx9hdoeW5RL1DwXhLeYZIDW0/7YEPPla8Agc2Gmj1erhoJ1E+G
 +CTes4l+TW1pS45k5l0WCXnNKwriS4cUAtnZDfeHmbStleluCVtbTxojobbbzRlxTqPQg2qunRsp+4+ZbcimWIF4RkUsum9J75yK+P/5SmyxZth0Nepdx35TnxnEBf3YU700hZO
 +hh/0GqYIFKUZpWUdyfospWw37aSRyD0Y4nXwVMPiw=||00001000000404594081|]

N° de Serie del Certificado del CSD : 00001000000404457453
 Sello del SAT :
 R6mUFBH
 +FurzBwkTulanfYF0lFyK2PkcbaaP6LW4QuTL7U8XzTJFbflx7d54nwl3EPNRKcQyZaV
 8PKAADMM7OnSy8KHdGy4xk1sbNNJYmqYCJ+k:FJFKWVWqNcTA72PaUXJrg4j8/
 +wUxcMe-x5i8Yawp6Sk
 +9UnqYuxENKwWwXucnXCol7qLY6mE9FZeA1bC2Y7uy6kiXoNzifENmJlWCOEJlJouth0y
 KtGqSMqPSPyLu6NdeSllt0T3EKwQ69jPmiQFTaxVPxcojJtNtelp2MeAn88sgH2HhCKW
 YIAJONi5Zbbu1c35qLxLuxowj4e7JoMad4UnRbhUfxg==

CFDI versión 3.3

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Total Refacciones: Total M.O.:

Total con Letra (DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 26/100 M.N.)

Moneda : MXN Tipo de Cambio : 1

Tipo Relación :
 CFDI Relacionado :

Subtotal	2,571.78
Descuento	0
Tipo Impuesto I.V.A. 16%002	411.48
Total	2,983.26

Observaciones: INCLUYE LAVADO, PROXIMO SERVICIO A LOS 48,015 KMS O AL AÑO LO QUE SUCEDA PRIMERO AVISO, SUSTITUIR PARRILA DE FRENO.